



MAPA

Support tricoté sans couture
enduction Nitrile
finesse du gant : extrême sensibilité tactile et grande précision des gestes
adaptés aux travaux longue durée : excellente résistance à l'abrasion sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture
adapté pour l'industrie mécanique, collectivités, bâtiment, travaux de maintenance.

Caractéristiques

Références

Référence	taille
7103120T	10
7103335N	7